

Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 11:20
Aan: Firm Proff
Onderwerp: STRIKE HOLD

Fred,
Goedemorgen,

Hier een beetje uitleg: **Strike-Hold**

Containers zijn nooit glad aan de bovenkant omdat profielplaat sterker is dan gladde plaat .
Er blijft dan ook veel water staan bovenop de containers.

Moment dat die container opgetild wordt valt er direct liters water naar beneden op
electriciteit aansluitingen en stekkers.

Wij spuiten aansluitingen valve blokken en stekkers in met dit product en ondervinden
minder stroom panne's dan voordien.



Met vriendelijke groet,
Jaap

P.S.: Fred is een Strike Hold dealer.